



Информация о продукте

Клей-герметик «Пентэласт® -1100»

Клей-герметик «Пентэласт®-1100» – белый **нейтральный**, однокомпонентный, силиконовый клей-герметик для бытового и профессионального использования.

Применение

Пентэласт®-1100 применяется для строительных и бытовых работ, остекления теплиц, межкомнатных перегородок, оконных блоков, стеклопакетов, герметизации межпанельных швов, дверных блоков и алюминиевых панелей, для склеивания и герметизации стыков металлических и неметаллических поверхностей

Свойства

- Тиксотропный – не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо
- Безусадочный – не содержащий растворителя герметик не уменьшается в объеме после вулканизации
- Абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению
- Наносится при температуре воздуха от +5⁰С до +40⁰С
- Эластичен после отверждения как при низких (-50⁰ С), так и при высоких температурах (+250⁰ С)
- Высокая адгезия к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке, бетону.

Основные показатели продукта

Внешний вид	Однородная пастообразная масса белого цвета
Режим эксплуатации, ⁰ С	от –50 до +250
Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	100
Время высыхания поверхностной пленки до степени 3, мин, не менее	25
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	1,0

Меры безопасности

Пентэласт®-1100 не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты при применении. Клей-герметик следует применять в проветриваемых помещениях, при попадании на кожу или одежду может быть удален уайт-спиритом. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения

Гарантийный срок хранения герметика в неповрежденной таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.

Герметик должен храниться в крытых складских сухих помещениях при температуре не ниже минус 5⁰ С и не выше плюс 40⁰ С.

Транспортировка герметика производится в соответствии с правилами перевозки опасных грузов при температуре не ниже минус 20⁰С и не выше плюс 40⁰С (не более 21 суток).

Подготовка поверхности

Поверхность, входящая в контакт с герметиком, должна быть сухая, очищенная от пыли, загрязнений, ржавчины и жира.

Фасовка продукта

Герметик ПентЭласт-1100 фасуется в картриджи по 310 мл. По согласованию с заказчиком может быть расфасован в ведра по 25 кг и бочки по 300 кг.

ТУ 2252-195-40245042-2007