

Состав для очистки поверхности пресс-форм «Пента-150»

Пента-150 – состав для очистки поверхности пресс-форм, используемых при формовании изделий из пенополиуретанов, а также для очистки заливочной головки от остатков компонентов пенополиуретана. Состав представляет собой композицию органических растворителей.

Технические характеристики:

ТУ 2257-041-40245042-2009

Параметр	Показатель
Внешний вид	Жидкость от бесцветной до слабоокрашенной
Плотность при 20°С ,кг/м3	1100-1350
Срок годности	12 месяцев
Агрегатное состояние	Раствор

Способ применения:

Перед применением проверить, не нарушает ли состав целостность или внешний вид пресс-формы, сделав тест на небольшом участке формы.

Для очистки пресс-формы от остатков пенополиуретана и смазки необходимо ветошь пропитать смывкой и заложить в пресс-форму, форму сомкнуть на 15-20 минут, при этом форму можно не охлаждать. Затем протереть пресс-форму этой же ветошью, а потом чистой. По возможности продуть форму сжатым воздухом.

Для очистки вертикальных и наклонных поверхностей необходимо нанести состав «Пента-150» с помощью распылителя на поверхность формы, накрыть поверхность формы полиэтиленом во избежание слишком быстрого испарения состава с очищаемой поверхности, выдержать 15-20 минут и затем протереть ветошью

При использовании смывки «Пента-150» необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, респиратор).

Условия хранения и перевозки:

Состав «Пента-150» должен храниться в хорошо проветриваемых складских помещениях в герметично закрытой таре, вдали от отопительных приборов, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды, но не выше плюс 35 °С.

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

Фасовка: 5 кг, 50 кг